

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Стерлитамакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Республике Башкортостан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Худайбердина, 100, г. Стерлитамак, 453126, телефон: (3473) 21-26-62, e-mail:
gpnsterlitamak@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 132 / 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Стерлитамакский лицей-
интернат №2 им. В.И. Ленина, директору государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Стерлитамакский лицей-интернат №2 им. В.И. Ленина Каепкулову Ильшату
Маратовичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки заместителя главного
государственного инспектора города Стерлитамак, Стерлитамакского и Стерлибашевского
районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Кашафутдинова Рустама Рафитовича
№ 132 от « 13 » августа 20 21 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности»

в период

с «17» августа 2021 г., 09 час. 00 мин. по «17» августа 2021 г., 11 час. 00 мин.

с «26» августа 2021 г., 14 час. 30 мин. по «26» августа 2021 г., 16 час. 30 мин.

с «27» августа 2021 г., 15 час. 30 мин. по «27» августа 2021 г., 16 час. 30 мин.

с «30» августа 2021 г., 14 час. 00 мин. по «30» августа 2021 г., 15 час. 00 мин.

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором города Стерлитамак,
Стерлитамакского и Стерлибашевского районов Республики Башкортостан по пожарному
надзору Гавриловым Никитой Андреевичем здания общеобразовательного учреждения и
предназначенное для проживания детей - Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Стерлитамакский лицей-интернат №2 им. В.И. Ленина, расположенного по адресу:
453109, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Комарова, 2.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Стерлитамакский лицей-интернат №2 им. В.И. Ленина Каепкуловым Ильшату Маратовичем,
ответственным за пожарную безопасность Фазлиахметовым Дамиром Фануровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного акта Российской Федерации (или) документа по пожарной безопасности, которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении и (указывается только выполнении)
	2	3	4	5
1.	заполнение дверного проема в противопожарной преграде, отделяющей различные части помещений класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 (здания общеобразовательной организации) и помещения класса функциональной пожарной опасности Ф 2.1 (помещение библиотеки) не соответствует требуемому пределу огнестойкости не менее EI 30 (не представлена подтверждающая документация)	ст. 4, ст. 88, таблица 23 таблица 24 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям»	01.05.2022 г.	
2.	перед эвакуационным выходом, ведущим из центральной лестничной клетки наружу и эвакуационным выходом, ведущим на лестницу 3-го типа в правой части здания в полу на путях эвакуации допускаются перепады высот менее 45 см (фактически составляет 6 см и 7 см соответственно)	(ст. 4, ч. 2 ст. 53, ч.1 ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	01.05.2022 г.	
3.	В кабинетах №№ 3,4,11,15,23, химии, башкирского языка, информатики горизонтальное расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м (фактически составляет от 0,1 до 0,4 м)	ст. 4, ст. 83, ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.05.2022 г.	
4.	Дверь эвакуационного выхода, ведущего из коридора первого этажа в коридор первого этажа (возле кабинета № 1) и дверь эвакуационного выхода, ведущего из коридора спального корпуса в коридор первого этажа, открываются не по направлению выхода из здания	ст. 4, ч. 2 ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.22 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.05.2022 г.	
	Система автоматической пожарной сигнализации не формирует сигнал на управление инженерным оборудованием объекта (система управления контроля доступа на дверях эвакуационных выходов)	ст. 4, ст. 83, ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.1 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.05.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор г. Стерлитамак, Стерлитамакского и
Стерлибашевского районов Республики Башкортостан
по пожарному надзору Гаврилов Н.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



М.И.И.

“ 30 ” августа 20 21 г.

Предписание для исполнения получил(а):

директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Стерлитамакский лицей-интернат №2 им. В.И. Ленина Каепкулов Ильшат Маратович

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

“ 30 ” августа 20 21 г.